

# Tempasure

## Qualitätskontrolle kälteempfindlicher Produkte




Zu niedrige Temperaturen können empfindliche Ware wie Medikamente, Nahrung, Chemikalien oder medizinische Geräte beschädigen. Tempasure zeigt Ihnen zuverlässig und irreversibel, ob Ihre Ware zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt war.

### Und so funktioniert's:

Tempasure muss auf die Temperatur der zu messenden Ware gebracht und stabilisiert werden. Danach wird die Sicherheitslasche abgezogen und Tempasure kann mit der selbstklebenden Folie befestigt werden


Features	
Klein, leicht, genau, vielseitig	
Leicht anwendbar und ablesbar	
Selbstklebend	
Temperaturbereich -10°C bis 10°C	



Bleibt das Indikatorfenster klar, wurde die kritische Temperatur nicht unterschritten.



Bei rotem Indikatorfenster, wurde die Temperaturschwelle unterschritten und die Ware dadurch möglicherweise beschädigt.



Technische Daten	
Verwendung:	Einmalige Verwendung, selbstklebend
Schwellenwerte:	-10°C, -5°C, 0°C, 2°C, 5°C, 10°C (auf Kundenwunsch können auch individuelle Temperaturen von -20°C bis +40°C überwacht werden)
Genauigkeit:	± 2°C
Gewicht:	4,25g
Maße:	54,3 x 17,5 x 5,5 mm (LxBxH)